

LAPIERRE



VOLUNTARY RECALL

L A P I E R R E A I R C O D E D R S
L A P I E R R E X E L I U S S L 3

LAPIERRE

AIRCODE DRS/XELIUS SL3 自主回収

対象モデル:LAPIERRE AIRCODE DRS (MY21-MY22-MY23) / LAPIERRE XELIUS SL3 (MY22-MY23)

対象ロット:アルミ製ステムおよびアルミ製シムを装備した:LAPIERRE AIRCODE DRS および LAPIERRE XELIUS SL3

初回販売日:2020年9月

理由:カーボンフォークの問題(フォーク破損の危険性)

対応方法: 使用を中止し、LAPIERRE ディーラーに連絡をお願いいたします

<https://azuma-1911.jp/lapierre/dealers/>

補償: フォーク、シム、エキスパンダーの交換

お客様各位

お客様の安全を最優先とするため、LAPIERRE AIRCODE DRS および LAPIERRE XELIUS SL3 の一部モデルを自主回収いたします。

調査の結果、一部の LAPIERRE 製バイクのカーボンフォークに問題があることが判明しました。

この自主回収は、アルミ製ステムおよびアルミ製シムを装備した LAPIERRE AIRCODE DRS および LAPIERRE XELIUS SL3 の自転車が該当します。

LAPIERRE XELIUS SL3 のうち、LAPIERRE 製カーボンコックピットを装備した自転車は本自主回収対象外です。



該当する自転車をお持ちのお客様は、直ちに使用を中止し、お近くの LAPIERRE ディーラー様にご連絡ください。

お客様には大変なご不便をおかけすることをお詫び申し上げます。

LAPIERRE TEAM

自主回収対象製品

アルミ製ステムおよびアルミ製シム(部品番号 3)を装備した LAPIERRE AIRCODE DRS および LAPIERRE XELIUS SL3



樹脂製シム
自主回収/リコール対象外



アルミ製シム
自主回収/リコール対象

該当モデル

MY21 の全てのモデル、MY22 - MY23 の一部モデル

MY21		MY22		MY23	
E439	AIRCODE DRS 5.0	LAANA	AIRCODE DRS 5.0	LAAPB	AIRCODE DRS 5.0 Di2
E441	AIRCODE DRS 6.0	LABNA	AIRCODE DRS 6.0	LXAPB	XELIUS SL 5.0 Di2
E442	AIRCODE DRS 7.0	LACNA	AIRCODE DRS 7.0	LXKPB	KIT CADRE XELIUS SL
E443	AIRCODE DRS 8.0	LADNB	AIRCODE DRS 8.0	LXKPC	KIT CADRE XELIUS SL MINERAL GREY
041AIK	AIRCODE DRS FRAMESET	LAENC	AIRCODE DRS 9.0		
041AIF	AIRCODE DRS FDJ FRAMESET	LAEND	AIRCODE DRS ALPINE SPECIAL EDITION		
		LAKNA	AIRCODE DRS FRAMESET		
		LAKNB	AIRCODE DRS FDJ FRAMESET		
		LXANA	XELIUS SL 5.0		
		LXBNA	XELIUS SL 6.0		
		LXCNA	XELIUS SL 7.0		
		LXCNB	XELIUS SL 7.0		
		LXDNA	XELIUS SL 8.0		
		LXENA	XELIUS SL 9.0		
		LXKNA	XELIUS SL FDJ FRAMESET		
		LXKNB	XELIUS SL FRAMESET		
		LXKNC	XELIUS SL 75th FRAMESET		

該当モデルのオーナー様は安全のため LAPIERRE ディーラー様にバイクをお持ち込みいただき、自主回収/リコールの対象となるかご確認をいただけるようお願いいたします。

LAPIERRE ディーラー様は下記よりご確認いただけます。

<https://azuma-1911.jp/lapierre/dealers/>